

版图设计

集成电路设计完毕后,则开始设计集成电路的版图(Layout),以便进行制版,完成工艺流片。 本章讨论集成电路的版图设计以及版图 EDA 工具的使用。

5.1 版图概述

集成电路的版图是指集成电路工艺制造厂家(Foundry)所定义的工艺层次几何图形。这些版图几何图层包括 N 阱、有源区、多晶硅、N 注入、P 注入、接触孔、金属层、通孔、焊盘开窗区等。表 5-1 所示为某工艺的版图层次示例。GDSII(GDS2 或 GDS)是通用的版图数据格式文件。版图GDS 数据交给工艺厂家后,根据版图 GDS 数据制造掩膜版(Mask,也称为"光罩")。值得注意的是,在版图设计阶段绘制的各个版图层次并不是最终进行工艺流片时采用的掩膜版的层次,流片时采用的掩膜版是根据版图层次进行运算形成的集成电路工艺掩膜版需要的图形。

版图绘制图层名称	GDS 层号	描述
NW	1	N 阱(NWELL)
ACT	2	有源区(Active)
GATE	12	多晶硅栅(Poly Gate)
NPLUS	13	N+S/D 注入
PPLUS	14	P+S/D 注入
ESD	15	ESD 注入
SAB	16	非硅化区定义
СТ	17	接触层(Contact)
РА	18	PAD 开窗区
M1	21	金属层 1(Metall)
M2	22	金属层 2(Metal2)
M3	23	金属层 3(Metal3)
M4	24	金属层 4(Metal4)
M5	25	金属层 5(Metal5)
M6	26	金属层 6(Metal6)
M7	27	金属层 7(Metal7)
MV1	31	通孔 1(Via1)

表 5-1 某工艺的版图层次示例

续表

版图绘制图层名称	GDS 层号	描述
MV2	32	通孔 2(Via2)
MV3	33	通孔 3(Via3)
MV4	34	通孔 4(Via4)
MV5	35	通孔 5(Via5)
MV6	36	通孔 6(Via6)
PSUB2	50	多电源隔离衬底区域定义
prBoundary	60	单元布局边界标识层
M1_TEXT	131	Metall 文本标识层
M2_TEXT	132	Metal2 文本标识层
M3_TEXT	133	Metal3 文本标识层
M4_TEXT	134	Metal4 文本标识层
M5_TEXT	135	Metal5 文本标识层
M6_TEXT	136	Metal6 文本标识层
M7_TEXT	137	Metal7 文本标识层
SRING	143	封装隔离环区域定义(Seal Ring)

版图设计要遵循特定工艺厂家的版图设计规则。版图设计规则是一套图形设计规则的组合, 如图 5-1 所示。版图设计规则是连接集成电路工艺制造厂家和集成电路设计者的桥梁。在图 5-1 所示的范例中,A 与 B 表示不同的图形,图形之间的关系包括宽度(或长度)、间距、包围、延伸等图 形尺寸规则,相关描述如表 5-2 所示。



定 ソ	<u>لا</u>	符	뮥	规 则 示 例	说明
宽度(或长	:度)	W(司	ζL)	最小宽度	图形的宽度 W 和长度 L,版图上的几何图 形的宽度或长度必须大于一个最小值

续表

定义	符号	规 则 示 例	说明
尼斗	s	最小武固定尺寸	版图中的方形图形的尺寸。一般规定接触
			孔(Contact)或通孔(Via)具有固定尺寸
间距	d	A 与 A'图形之间的最小间距	同一层中两个排他对象之间的距离
延伸距离	d	A 与 B 外延长边沿最小距离	两个交叠图形之间的外边沿之间的距离
包围距离	d	B包围 A 的最小距离	包围图形内边沿之间的距离
交叠距离	d	A 与 B 交叠部分的最小距离	交叠图形内边沿之间的距离

5.2 版图设计技术

随着 CMOS 工艺的发展,集成电路经历了从低速、低复杂性、高电压向高速、高复杂性、低电压 的发展,同时在同一块芯片上集成了越来越多的功能模块,混合信号集成电路已经变得很常见。 在数字电路版图设计中,主要需要考虑在保证逻辑门性能的情况下占用尽量小的芯片面积。而在 模拟或混合信号集成电路设计中,相对于数字信号,较弱的模拟信号更容易受到干扰,因此模拟集 成电路的版图布局显得尤为重要,其核心问题是匹配和抗噪声干扰。

5.2.1 MOS 晶体管

在数字集成电路中,逻辑电路通常尽量采用最小尺寸,但在需要大驱动以及提高速度的电路 部分,也会需要大尺寸的 MOS 晶体管,如 I/O 驱动电路中的 MOS 晶体管则需要更大的尺寸。而 MOS 模拟集成电路中,则更要经常实现大尺寸的晶体管。为了减小漏源结面积及栅电阻,这种大 尺寸的晶体管常常采用叉指型结构,如图 5-2 所示。





对于级联的晶体管,若两个晶体管具有相同的栅宽,则版图可以简化。如图 5-3(a)所示,M1 的漏和 M2 的源共用一个区域,如果不必提供接触孔,则可以简化成如图 5-3(b)所示的版图形式。 若需要大尺寸的元器件,可以采用并联的形式,图 5-3(c)给出了等效电路图,其版图减少了连线及



接触孔(或通孔)的数量,因此可以降低芯片面积占用,在数字电路逻辑门设计中经常会被采用。

图 5-3 栅宽相同的共源共栅电路及版图

5.2.2 对称性

对称性对于集成电路版图设计很重要,尤其是模拟集成电路设计。对称性对于诸如存储器这样的数字电路也同样重要。在模拟电路中,元器件的不对称性会引入放大器的失调,降低电路的 共模抑制比,产生偶次非线性失真等。对于如图 5-4(a)所示的差动对的版图设计,应考虑将差动 对的两个晶体管放置在同一方向上,并且周围的环境要一致。图 5-4(b)的两个晶体管没有放置在 同一朝向上,会产生较大失配。图 5-4(c)和图 5-4(d)都是较好的选择,由于图 5-4(c)的两个晶体 管所处的环境大致相同,因此这个方案更好一些。当在两个晶体管附近有金属走线时,也应使两 个晶体管的情况一致,如当其中一个晶体管边有走线时,另一个晶体管边也应放置一条相同的走 线,如图 5-4(e)所示。由于工艺总会存在偏差,会造成沿硅片不同方向的杂质浓度不同,对匹配要 求高的尺寸较大的器件,可以采用"共中心"的版图布局,以减小器件的失配,如图 5-4(f)所示。



对称性原则不仅适用于 MOS 晶体管等有源器件,也适用于电阻、电容等无源器件,在连线版 图以及整体布局时也同样需要考虑对称性。

5.2.3 无源器件

在集成电路中,比较难实现的元器件就是无源器件,因其制造精度较有源器件更难控制,造成 模拟工艺相较于数字工艺通常要落后约两年。因此,在无源器件的版图设计中更需要特殊考虑。 通常,匹配问题仍是主要考虑的因素。

1. 电阻

在 CMOS 工艺中,可以利用 N 阱、N⁺/P⁺或多晶硅等区域形成电阻。电阻的版图设计通常 有两种形式:蛇形电阻和单位电阻。如图 5-5 所示,蛇形电阻比较节省芯片面积,但精度较差。如 果需要精确匹配,可以设计成单位电阻形式,采用一致电阻值的电阻阵列,端头采用金属连接, R_1 和 R_2 交错分布,并且在电阻阵列的边缘作虚拟电阻,以保证电阻的匹配,如图 5-5(b)所示。在电 路设计时,电路的特性尽量采用电阻比的形式呈现,因为在实现时电阻比值可以达到较高精度。 类似于 MOS 晶体管,为了进一步提高电阻的匹配性,也可以采用共中心方案,如图 5-5(c)所示。



2. 电容

在 CMOS 工艺中,可以采用各种导电层与介质层形成电容,如多晶硅与扩散区之间、多晶硅与 多晶硅之间、金属层与多晶硅之间、金属层与金属层之间等。另外,在一些混合信号工艺中,为了 提高单位面积电容值,在金属层之间的介质层中插入一层特殊的金属层作为电容的上极板,形成 了具有更大单位电容值、更加贴近平板电容的 MIM 电容,其具有更高的精度。由于利用 CMOS 平面工艺中的平板结构,因此电容的工艺实现精度要比电阻高,其绝对精度一般在 5%~20%量 级,而其相对精度则更高,取决于其尺寸和制造工艺,相对精度可以达到 0.1%~1%量级甚至 更高。

同样,电容的版图设计也需要考虑匹配问题,尽量 采用单位电容阵列的方式。图 5-6 所示为一种匹配较好 的电容版图设计,外围采用虚拟电容,以保证匹配性,同 时有 N 阱进行隔离,防止噪声干扰。电容上方尽量不走 信号线,减小寄生电容的影响。由于电容的极板连线也 会产生寄生电容,因此也考虑了电容极板连线的匹配, 做出了极板连线端头,这样可以达到比较好的匹配 效果。

3. 电感

在 CMOS 工艺中,片上电感一般采用如图 5-7 所示的螺旋结构。片上螺旋电感的结构参数包括直径 D、线 宽 W、间距 S 以及圈数 N。由于 CMOS 工艺是平面工 艺,因此,其电感值一般都不大,而且由于存在寄生电阻 和电容,因而其品质因数 Q 也不高。





图 5-7 CMOS 工艺中的片上螺旋电感

在设计平面电感时基于以下考虑: 直径 D 受限于芯片面积的约束,线宽 W、间距 S 和圈数 N 根据希望得到的电感值L、品质因数 Q 和谐振频率 f_{SR} 进行优化。提高直径 D 有利于提高平面电 感的品质因数 Q,然而由于螺旋结构与衬底之间的寄生电容增大了,因而降低了谐振频率 f_{SR}。一 般选择直径小于 200 μm。在线宽的设计方面,应选择尽量宽的线宽,这样可以降低寄生电阻 R,从 而提高品质因数 Q,然而由于趋肤效应又会增加寄生电阻值,因而存在一个优化的宽度值,一般 10μm<W<20μm。间距S应尽量小,这是由于增加间距会降低电感值L,一般采用工艺允许的最小间距。增加圈数N会增大电感值,然而又会受到直径D和线宽W的限制,一般根据其他参数的设计而定。

5.2.4 连线

目前集成电路的特征尺寸越来越小,规模却越来越大,对于高速或高精度电路,连线上的寄生 效应必须加以考虑。对于数字电路,连线上的分布电阻和分布电容会增大路径延迟,影响数字电 路工作速度。对于小尺寸工艺,路径上的连线延迟已经成为数字集成电路中的主要延迟。除此之 外,路径延迟的歪斜会影响集成电路的时序。在数字集成电路的布局布线 EDA 工具中,对这些延 迟都要进行精确控制和处理。关于布局布线工具的内容将在后续章节进行讨论。

对于模拟集成电路,需要特别考虑信号线之间的互扰。特别是存在数字信号的混合信号集成 电路,当数字信号线与模拟信号线距离较近时,大摆幅的数字信号线对微弱的模拟信号线会产生 严重的干扰,如图 5-8(a)所示,时钟信号 ¢ 以及数字信号 A 和 Y 会通过线间耦合电容对敏感的模 拟放大器的输入输出进行干扰。

从版图布局上,可以让模拟信号线远离数字电路及数字信号线。然而,在混合信号集成电路中,在模拟电路以及模拟信号线周围不可避免地存在数字信号线。可以采用两种技术消除数字信号线对模拟信号线的干扰。第1种方法是采用差分电路,这样数字信号线对模拟信号线的干扰对于差分信号就成为共模干扰。如图 5-8(b)所示,时钟线 ø 对 v_{IN1}和 v_{IN2}的干扰就变成了共模信号干扰,对于高共模抑制比的放大器,则可以消除或降低这种干扰。值得注意的是,时钟线 ø 对 v_{IN1}和 v_{IN2}的耦合路径长度应该保持一致,因此,在版图上加入了虚拟(Dummy)匹配线。



第2种方法是对敏感的信号进行屏蔽,如图 5-9(a)所示,大摆幅信号线直接对敏感的信号线 造成了侵害。而在如图 5-9(b)所示的布线方案中,将地线插入敏感的信号线与大摆幅的数字信号 线之间,这样对敏感的信号线产生了屏蔽效果。对于屏蔽干扰要求更高的地方,可以采用图 5-9(c)的 方案,这样敏感的信号线就被地线(Ground)所包围,与外界的信号线进行隔离。



5.2.5 噪声及干扰

目前越来越多的芯片上同时集成了数字电路和模拟电路,也可称之为混合信号电路。在设计 混合信号电路时将面临的衬底噪声耦合问题。这个问题在数模混合信号电路中尤为显著,数字信 号的翻转会通过衬底耦合到模拟电路部分,如图 5-10 所示。

为了减小衬底噪声耦合对敏感的模拟电路的影响,在电路设计时,模拟电路采用差分工作的 方式,以提高对共模噪声的抑制。数字信号以互补的形式分布,从而减小净耦合噪声。另一种比 较有效的方法是采用隔离环将敏感的模拟电路与其他产生噪声的电路进行隔离,利用注入比较深 的阱阻止噪声电流在芯片表面流动,如图 5-11 所示。在数字电路和模拟电路的整体版图布局安排 方面,数字电源和地(VDD和 GND)与模拟电源和地(VDDA和 GNDA)采用不同电源网络,在芯 片上以及封装管脚上增加去耦合电容,以避免数字电路产生的信号干扰模拟电路的工作,如图 5-12 所示。模拟电源如果和数字电源的电压相等,也可以在 PCB 上连接在一起,但在每个模拟电源和 数字电源的引脚处都要增加片外的去耦电容。

在整体布局中,除了采用隔离环等措施外,尽量使敏感的模拟电路远离数字信号区域。图 5-13 所示为一种可能的版图布局。另外,还有一种有效的措施,是在布局完成后,剩余的空间尽量地采 用衬底接触或阱接触连接到地和电源上,一方面防止闩锁发生,另一方面也可减小衬底耦合噪声。









图 5-13 一个混合信号芯片内的版图布局示例

5.3 版图设计工具的使用

目前主流的版图设计工具主要有 Cadence 公司的 Virtuoso、Synopsys 公司的 Laker 以及华大九天等,版图设计的流程方法基本都是一致的,这里以 Cadence 的版图设计工具为例说明版图设计工具的使用。

首先确保执行目录下有 display. drf 文件。与电路设计一样, 启动 Cadence 的设计环境平台, 在命令提示符(\$)下执行

\$ virtuoso &

与电路设计与仿真一样,首先需要建立一个设计库,同样可以在 CIW 或 Library Manager 中 进行新设计库的建立。这里在 Virtuoso 的主界面 CIW 中执行 Tools→Library Manager 菜单命 令,然后在打开的库管理器中执行 File→New→Library 菜单命令,如图 5-14 所示。设置库名为 lab2,单击 OK 按钮。这里的建库步骤和电路仿真时建立设计库是一样的。但要注意的是,由于开 展版图设计,因此建立的设计库中要包含进行集成电路版图设计的工艺信息。

如图 5-15(a)所示,在 Technology File for New Library 对话框中选择 Compile an ASCII technology file 选项,单击 OK 按钮,弹出 Load Technology File 对话框,为新建立的库加载工艺厂 家提供的 ASCII 工艺文件。或者依附(Attach)一个已有的工艺厂家提供的 PDK 库,如图 5-15(b)所示,选择依附一个已经具有工艺属性的设计库,这样新建的设计库就会包含工艺厂家规定版图的 图层等工艺信息。



图 5-15 建立新库的工艺文件

然后,在 lab2 设计库中建立一个版图视图(Layout View),在库管理器中执行 New→Cell View 菜单命令,弹出 New File 对话框。如图 5-16 所示,以一个反相器为例,在 Cell 文本框中输入 需要创建的单元名称,View 选择为 layout,Type 选择为 layout,则工具会自动选择 Layout 工具,单击 OK 按钮,弹出版图编辑界面,如图 5-17 所示。这里同时为 inv1 单元建立电路图,即在 New File 对话框中 View 选择为 schematic,Type 选择为 schematic,然后在电路图编辑界面中编辑 inv1 的电路图,过程与方式已介绍过,这里不再赘述。



图 5-16 建立新单元的版图及电路图

<u>ø</u>					٧	irtu	os	o®	Lay	out	Sui	ite	LE	diti	ng:	lab2	2 inv1	la	you	t							-		×
Laund	h <u>F</u> il	le <u>E</u> dit	. <u>V</u> iew	<u>C</u> re	ate	Veri	fy	Conn	nectiv	vity	Optic	ons	Too	ls	Wind	ow (Opti <u>m</u> ize	2 0	ali <u>b</u> r	е <u>н</u>	lelp					(ād	en	ce
	8	9	@ %	÷ () 6		×	R	0		10		**	Q	**	리	» (Clas	sic				Ę	5	2				
	4	8+	- @	0	1		1.8	5	»	(F)Se	lect:0) Se	el(N):	0 5	el(1):0	Sel(0):0 X	3.60	00	Y	10.	000		dX		_	٦		>>
Palet	te		75)	<	-		_					_			-						_								-
Layer	rs	_	5 >	<																32	3					\mathbb{R}^{2}	0		
Y All L	ayers			1																									
Valid	E U	Ised	Routin	σ																									
Q riles				-																									
NW	draw	ing	-	10																									
AV -	MB/		- NC																										
AV	INV	* AS	• NS	- H																									
- La	yer	P	VS	1														35		12	12			1			<u>_</u>		
NW BW		drw .	XX																									-	
PWF	ак	drw	3 3																										
	N	drw		12																	24								
ACT		drw	¥ ¥	1.0												17		17								\sim			
TGO		drw	× ×	н.																									
GAT	E	drw (¥ ¥	н.																									
NPL	US	drw	¥ ¥	1.														14			52								
PPL	US	drw	× ×	н.																									
NLD	D2	drw i	× ×	11																									
ESD	UZ	drw i		12	1			-									24	14		34	4		84	(a)					÷
SAB		drw		Ŋ.,																									
VTN		drue	3 36	24																									
Obje	ts		5>	<																									
O	piects	s 2	v s	1 -	10			10				1		24		14	24		19	22	12	Ξ¥.	4			$\overline{+}$			
- Inst	ances	5	~ ~																										
- Pins	5	° - 1	× •													118		114				10		2.45			1.0	1.4	
Via		-		4	0															18			10			3			
Object	s G	irids																											
11			l-C-l			-		-		-		-					-								. Ind				-0
mouse	e L: m	ousesi	nglesel	ectPt)						M:	das	oper	ILID	Mana	ger()								R	_ixH	IIMO	useP	opu	p0
1(2) >																											1	Cmd	:

图 5-17 新单元的版图编辑界面

在版图编辑界面中,左侧是图层选择窗口(Layer Select Window,LSW),对应工艺厂家工艺文件中所规定的图形信息。在其中选择图层,然后绘制各种图形。在版图编辑界面的底栏中有当前命令的提示以及鼠标键功能提示(鼠标左、中、右键)。版图编辑界面的菜单栏中有包含文件操作、编辑、查看、创建等版图相关的命令,如图 5-18 所示。而常用的版图编辑命令也以按钮的形式出现 在版图编辑界面顶部的工具栏中。

<u>Ale</u> Edit View Create Verify C	onnectivity	÷					
New Den Close	F5 Ctrl+W			_			
Save <u>a</u> Copy	F3	Edit View Creat	e Verify	c, 			
Discard Edi <u>t</u> s Save <u>H</u> lerarchically		🤊 Undo I 🦿 Redo	U Shift+U	View Create Verify	Connectivity		
Make Read Only		- ∲ <u>M</u> ove	M C	Zoom In Zoom Out	Shift+Z	Craste Verify Connert	wity
Properties Summary Print Print Status	Shift+Q	Image: Stretch Image: S	S Del H	Zoom To <u>G</u> rid Zoom To <u>Selected</u> Zoom To <u>Fit All</u> Zoom To Fit Edit	Ctrl+G Ctrl+T F Ctrl+X	Shape Wiring	ivity 1
Bookmarks	,	Flip		 Magnifier		Pin <u>ebc</u> Label L	
 2 lab1 cut_amp1 adexl 3 lab1 cut_amp1 schematic 4 lab1 amp1_pdk schematic 5 lab1 cut_amp1 adexl_mismat 6 lab1 amp1_pda1 schematic 	ch	Basic Advanced Convert Hierarchy	> > >	 Dynamic Zoom Pan Redraw Area Display Show Coordinates 	Tab Ctrl+R	 Via Multipart Path Fluid Guard Ring MPP Guard Ring S Slot 	hift+G
Set Default Application		<u>G</u> roup Fluid <u>P</u> cell Select	> > >	Show Angles Show Selected Set Saye/Restore	,	P&R <u>O</u> bjects <u>G</u> roup	1
Export Stream from VM		DRD Targets		Background		Microwave	

图 5-18 版图编辑常用的菜单命令

这里不对菜单命令一一介绍,而是伴随命令或菜单在后续使用过程中进行描述及说明。

至此,已经简单介绍了版图设计工具的初步使用,下面结合具体的基本电路进行版图设计方 法的介绍。

5.4 基本版图设计

前面已经介绍过 PDK 的概念。在 PDK 中,常用元器件的版图已经创建为单元,并且是参数 化的。电路及版图设计者在使用时,只需要进行单元例化,并输入需要的参数,即可生成需要的元 器件版图,这些版图的图层之间均符合相应工艺厂家的设计规则。下面以一个反相器的设计为例 说明基本版图设计方法。首先采用 PDK 的元器件完成反相器电路的设计,如图 5-19 所示。电路 图的编辑采用第4章的流程和方法,这里不一一赘述。为了能够使用工艺厂家提供的 PDK,注意 需要将 PDK 加入库中。在库管理器中执行 Edit→Library Path 菜单命令,弹出 Library Path Editor 对话框,在其中输入 PDK 库名称以及相应的路径,或者在 cds. lib 文件中指明 PDK 库的 路径。

按照设计的电路图开展版图的设计。在版图设计前,要注意设置版图的格点,执行 Options→ Display 菜单命令,弹出 Display Options 对话框。如图 5-20 所示,在 Grid Controls 区域设置格点。



图 5-19 inv1 单元的电路图

	Display Opti	ons
Display Controls		Grid Controls
🗹 Open to Stop Level	🔲 Nets	Type 🔾 none 🖲 dots 🔾 lines
🗹 Axes	Access Edges	Dim Major Dots
Instance Origins	🔲 Instance Pins	Allow Country T
Instance Orientation	Array Icons	Minor spacing 1
EIP Surround	🗹 Label Origins	Major Spacing 5
🖵 Pin Names	🔲 Use True BBox	X Snap Spacing 0.005
Dot Pins	Cross Cursor	
Net Expressions	🔲 Row Name	Y Shap Spacing 0.005
Stretch Handles	Row Site	Resolution
Via Shapes	🗹 True Color Drag	Madum
🗹 Dynamic Hilight	🛄 Transparent Group	U
Dragged Object Ghost	Selection Hint	T. 1
Traversed instance BB	ox	
Scroll Percent	25	Highest Resolution for P&R Objects
Instance Drawing Mode	BBox	
Path Display	Borders and Centerlines	Snap Modes
Set LPP Visibility Mode	Do not check validity	Edit orthogonal
Show Name Of 🔾 instan	ce 🖲 master 🔾 both	Edit Orthogonal
Array Display	Display Levels	Dimming
Full	5 mm (0	Enable Dimming
O Border	Start	Scope none
Source	Stop 31	Dim Grid Lines
Zoom/Pan Controls		Automatic Dimming
Dynamic Zoom 🔾 off	• on	Dim Intensity:
Mode Rap To	Salacted R	50
Pan 10	Selected	<u>E</u>
Zoom Scale (%)	90	Dim Selected Object Content
1 1		True Color Selection only
Cellview 🔾 Library 🔾	Tech Library 🔾 File	~/.cdsenv Browse
		1.1

图 5-20 Display Options 对话框

格点的大小需要根据工艺手册选取,这里 X Snap Spacing 为 0.005, Y Snap Spacing 为 0.005, 然后 单击 Save To 按钮保存。

如图 5-21 所示,从 PDK 中选择 NMOS 晶体管 NCH 和 PMOS 晶体管 PCH,在 View 下拉列 表中选择 Layout,按照电路的尺寸输入相应的参数。不同厂家提供的 PDK 中元器件的参数可能 会不一样,但基本参数都会提供。例如,这里的 MOS 器件的参数都会提供栅长(Length)、栅宽 (Width),总栅宽(Total Width)=晶体管叉指栅宽(Finger Width)×叉指数(Fingers)。本例中, PMOS 和 NMOS 晶体管的栅长都为 130nm。PMOS 单个叉指栅宽为 300nm,叉指数为 2,因此总 栅宽为 600nm; NMOS 单个叉指栅宽为 200nm,叉指数为 2,因此总栅宽为 400nm。除此之外,一 些工艺厂家为了方便设计,在 PDK 中还提供很多的功能,如可以选择栅的端头的连接方式、源漏 区的连接方式、晶体管衬底或阱的连接(Tap)的方式等。本例采用 PDK 形成的 NMOS 和 PMOS 晶体管版图如图 5-22 所示,其中图 5-22(b)包含了晶体管的衬底或阱的连接(Tap)。

	Create Instance ×		Create Instance ×
Library	CMOS13MT7	Library	CMOS13MT7
Cell	РСН	Cell	мсн
View	layout	View	layout
Names	13	Names	13
	☑ Halo		🗹 Halo
	Define Halo		Define Halo
	Physical Only		Physical Only
▶ Mosaic	Create as mosaic	➤ Mosaic	Create as mosaic
* Parameters		* Parameters	
Model Name	pch	Model Name	nch
Process	4P7M	Process	4P7M
Multiplier	1	Multiplier	1
Length	130n M	Length	130n M
Total Width	600n M	Total Width	400n M
Finger Width	300n M	Finger Width	200n M
Fingers	2	Fingers	2
Threshold	100u M	Threshold	100u M
	Apply Threshold		Apply Threshold
GATE Connection	None ○ Top ○ Bottom ○ Both ○ Alternate	GATE Connection	● None ◯ Top ◯ Bottom ◯ Both ◯ Alternate
S/D Connection	None Source Drain Both	S/D Connection	None O Source O Drain O Both
	✓ Contacts on Shared S/D Regions		✓ Contacts on Shared S/D Regions
	Contacts on Left-Sided S/D Regions		Contacts on Left-Sided S/D Regions
	Hide Cancel Defaults Help		Hide Cancel Defaults Help

图 5-21 采用 PDK 中的 NMOS 和 PMOS 晶体管

如果插入的元器件版图的参数数据填写错误,可以选中元器件后使用属性(Properties)命令修改器件的参数,在弹出的 Edit Instance Properties 对话框中按照需要修改相关参数,单击 Apply 按钮后生效,如图 5-23 所示。

NMOS 晶体管的衬底端 B 需要连接在衬底上, PMOS 晶体管的衬底端 B 需要连接在 N 阱中。 如果在插入 PDK 元器件时没有选择衬底或阱的连接(Tap),或者工艺厂家提供的 PDK 没有提供 此功能选项,则可以手工插入相关有源区形成阱接触或衬底接触。例如,对于 NMOS 晶体管,执 行 Create Via 命令(快捷键为 O),弹出 Create Via 对话框, 如图 5-24 所示。Via 的类型选择



(a) NMOS和PMOS版图

(b) 带阱接触和衬底接触的NMOS和PMOS版图



		percies
	Apply	1/1 📃 Common
 Instances (1) I2-PCH 	Attribute Connectivity Parameter	Property ROD
	Model Name	pch
	Process	4P7M
	Multiplier	1
	Length	130n
	Total Width	600n
	Finger Width	300n
	Fingers	2
	Threshold	100u
	Apply Threshold	
	GATE Connection	None Top Bottom Both Alternate
	S/D Connection	🖲 None 🔾 Source 🔾 Drain 🔾 Both
	Contacts on Shared S/D Regions	×
	Contacts on Left-Sided S/D Regions	×
	Contacts on Right-Sided S/D Regions	×
	S/D Metal Width	160n
	Recommended Rule Enable	u
	Switch S/D	
	Bodytie Type	Detached
	Left Tap	
	Right Tap	
	Тор Тар	2
	Bottom Tap	
	Tap Extension	
	Tap Contact Rows	1

图 5-23 修改 PDK 中元器件的例元属性

M1_ACT,即 M1 和有源区的 Via,按照需要填入相应的行(Rows)数目和列(Columns)数目。对话窗口中的其他参数是工艺文件所规定的,一般不需要改变,当然也可按照需要并且遵循工艺设计规则填写。这里需要注意的是,创建 Via 需要工艺厂家提供的工艺文件中有相应的 Via 图形与其他图层之间关系的定义,如果工艺文件中没有提供这部分定义,则不能正确执行 Create Via 命令。

tions
3
77
ก

图 5-24 Create Via 对话框

这里通过 Create Via 命令创建了 Active + Contact + Metall 的图形。由于希望创建的是 NMOS 晶体管在 P 型衬底上的衬底接触,还需要规定有源区的类型,因此这里首先选择 PPLUS 图层,然后使用创建矩形的命令(快捷键为 R),按照设计规则要求在有源区外形成 PPLUS 图层, 如图 5-25 所示。在执行创建矩形的命令过程中,按照版图编辑界面的底栏中的当前命令提示使用 鼠标键,即在创建矩形的命令生效时先单击一次确定矩形的第 1 个坐标,然后再单击确定矩形的 第 2 个坐标并完成矩形的绘制。其他图层均可按照该方法进行创建。

Layers	_	đΧ	
Y All Layer:	s		
🖌 Valid 🛄 (Used 🛄 Ro	uting	
Q Filter			
PPI US d	rawing		
		- NC -	
AV * N	V + AS	* CM *	
Layer	Purpose	VS	
	drawing	XX	
D PW	drawing	XXU	
PWBLK	drawing	× ×	
DNW	drawing	XX	
🖾 ACT	drawing	XX	
TGO	drawing	XX	
GATE	drawing	¥ ¥	
NPLUS	drawing	¥ ¥	
PPLUS	drawing	XX	
 NLDD2 	drawing	XX	
PLDD2	drawing	¥ ¥	
ESD	drawing	¥ ¥	
SAB	drawing		
VTN	drawing	¥ ¥	40
VTP	drawing	¥ ¥	
СТ	drawing	¥ ¥	
PLYMD	drawing	X X	
PA	drawing	× ×	
EXCL	drawing	Y YO	

图 5-25 在 M1_ACT 基础上添加 PPLUS 图层

值得一提的是,是否需要在 Create Via 命令创建的 Active+Contact+Metal1 图形的基础上 再增加 PPLUS 实现衬底接触,要看工艺厂家提供的工艺文件的定义,有些工艺厂家直接就规定了 Active+PPLUS+Contact+Metal1 的关系,直接通过 Create Via 命令创建这个衬底接触就可以 了。阱接触也是如此。

如图 5-26(a)所示,选择 GATE 图层,采用 PATH(连线,快捷键为 P)命令连接两个晶体管的 栅,弹出 Create Wire 对话框。如图 5-26(b)所示,在 Width 文本框中输入连线的宽度,还可以在 Snap Mode 下拉列表中选择对齐方式,可以按需要选择任意角度、正交、X 方向、Y 方向等,推荐选择 orthogonal(正交)方式。图 5-26(c)所示为创建连线的局部效果。图 5-26(d)所示为连接 MOS 晶体管的 GATE 图层的整体效果。



(6) 的建建筑时间的从木

图 5-26 选择 GATE 图层并连线



图 5-26 (续)

然后采用 Create Via 命令创建 GATE 和 M1 的 Contact 组合图形 M1_GATE,如图 5-27 所示。使用 Create Label 命令(快捷键为 L)在 M1_TEXT 图层打上标签 A,这样形成 inv1 单元的输入。

采用同样的方式依次选择 M1 图层,采用 Path 或矩形命令连接 invl 单元的输出、电源和地,并分 别在 M1_TEXT 图层打上 Y、vdd!、gnd! 标签,最终的 invl 单元整体版图如图 5-28 所示。打标签时 注意标注点(即十字叉点)要放在相应的连线层(多晶硅、金属层)图形内,而不能放在图形的外部。

		Create	Via		
lode 🔍 S	ingle 🔾 Stack	O Auto			Options
ompute Fror 🖲	Row/Col 🔾 Wi	dth/Height	O Shape(s)	O Drawn	A
Via Definition	M1_GATE		Standard V	/ia / CMO	S13MT7
Rows 1	😔 Colum	ins 1	Reset Pa	arameters	to
System User	defined Cut	pattern A	rray pattern		
Justification	centerCe	nter	x 0	Y	0
Cut			Cut Class	hinne	
Size X 0.	16 🤓 Y	0.16	COL CI055	Inoule.	
Spacing X 0.	18 🥶 Y	0.18			
			(n.,		
Enclosures Comput	P		5000	V PINCIONII	res

图 5-27 创建 GATE 和 M1 的 Contact 组合图形

图 5-28 inv1 单元整体版图

需要注意的是,不同的工艺厂家提供的工艺图层的定义是不同的,因此读者在开展版图设计前要仔细阅读工艺文件。另外,有的工艺规定每个层次都有不同的目的,如有的工艺厂家定义 Metall 有 Drawing 层 MET1(drw)和 Label 层 MET1(lbl),用 Drawing 层绘制图形,而用 Label 层 标注名称。

5.5 版图设计文件导出

在完成版图设计后,可以将版图数据导出为 GDS 数据,交给其他工具进行版图验证,待整个芯片的版图设计完成后,同时也需要导出 GDS 数据交给工艺厂家,工艺厂家将根据版图数据形成掩膜版进行集成电路的生产与制造。

这里仍以 inv1 单元版图为例,介绍导出 GDS 数据的操作。在 CIW 中执行 File→Export→ Stream 菜单命令,如图 5-29 所示,弹出 XStream Out 窗口。

如图 5-30 所示,单击 Library 文本框右侧的 2按钮,弹出 Select lib, cells and views 对话框,选择准备导出的设计单元。如图 5-31 所示,选择 lab2 库中 inv1 单元的 layout 视图,单击 OK 按钮,导出的设计单元信息就自动填入了图 5-30 XStream Out 窗口中的相应文本框,导出文件名称为 inv1.gds。在 Log File 文本框中,工具自动填入 strmOut.log,用来记录数据导出的日志报表。当然,以上内容均可按需要手工填写。

5 lab1 cut_opamp_2stage schematic 6 adc_flash t2b_encoder5bit functional		Virtuoso® XStream Out	_ = ×
Z lab1 cut_opamp_2stage_PSRR config	Stream Fil	e inv1.gds	
8 lab1 cut_opamp_2stage_CMRR schematic	Librar	y lab2	0
9 lab1 cut_opamp_2stage_CMRR config	TopCell(s) inv1	
0 lab1 cut_opamp_2stage_slewrate config	View(; layout	
<u>C</u> lose Data	Technology Librar	y	· · · · · ·
E <u>x</u> it	-64b - Log: / Template Fil	2	
<u>Fle</u> <u>T</u> ools <u>Options</u> <u>H</u> elp		Stream Out from Virtual Memory	
Loading hsm.cxt	≻ Layer Map		
) Object Man		PR
	• Објест мар		

图 5-29 导出 GDS 数据文件菜单命令

图 5-30 XStream Out 窗口

	Select Cell(s)	Select View(s)
msüb	Cut_inv1	calibre
ee	inv1	calibre2
ab1		layout
ib2		layout_bak
cinternal		schematic
cmodels		spectre_state1
dilib		symbol
td		
VNODSVS		
ital_memory	ų I	
	Q Filter Coll	G Filter View

图 5-31 Select lib, cells and views 对话框

进一步地,如果还想了解导出数据的总结内容报表,可以在 XStream Out 窗口的 Log File 部分的 Summary File 文本框中输入报表名称,如 strmSum. log,如图 5-32 所示。Summary File 文本框中如果不填写任何文件名,则不会产生相应的总结内容报表。

	Virtuoso® XStream Out	>	
Stream File	Inv1.gds		
Library	lab2		
TopCell(s)	inv1		
View(s)	layout		
Technology Library		-	
Template File			
	Stream Out from Virtual Memory		
Layer Map		DZ	
		00	
• Објест мар			
 ✓ Log File 			
 Object Map Log File File Name 	strmOut.log		

图 5-32 产生 GDS 总结内容报表

对于 Layer Map 文本框,需要输入版图设计与 GDS 层号的对应关系,即如表 5-1 所示的绘制 图层与 GDS 层号的关系。如果在版图库建库时编译的工艺文件中包含 streamLayers 的定义,则 Layer Map 文本框可以空着,这样会按照当初版图设计库中工艺文件中的 streamLayers 定义导出 GDS 数据文件。如果版图库的工艺文件中没有包含 streamLayers 的定义,则需要在 Layer Map 文本框中输入内容,如图 5-33 所示。示例文件 layer_mapping.map 的部分内容如图 5-34 所示,其 中第 1 列为绘制的版图图层名,第 2 列为版图图层的目的,一般是为了区分 drawing、label、pin 等 不同目的的图层,第 3 列是导出 GDS 的图层号,第 4 列是 GDS 的图层的数据类型,与绘制版图的 图层目的对应。

	Virtuoso® XStream Out	_ = ×	
Stream File	inv1.gds		
Library	lab2		<pre>Blayer purpose streamNo. datatype #note</pre>
TopCell(s)	inv1		NW drawing 1 0 #NWELL
View(s)	layout		GATE drawing 12 0 #Poly gate
Technology Library		-	PPLUS drawing 14 0 #Pimp ESD drawing 15 0 #ESD implant
Template File			SAB drawing 16 0 #Non silicided area definition
	Stream Out from Virtual Memory		PA drawing 18 0 #Passivation M1 drawing 21 0 #Metall
▶ Layer Map	layer_mapping.map		M2 drawing 22 0 #Metal2 M3 drawing 23 0 #Metal3 M4 drawing 24 0 #Metal4
> Object Map			MS drawing 25 0 #Metal5 M6 drawing 26 0 #Metal5
▼ Log File			M/ drawing 27 0 #Metal/ MV1 drawing 31 0 #Vial MV2 drawing 32 0 #Vial
File Name	strmOut.log		MV3 drawing 33 0 #Via3 MV4 drawing 34 0 #Via4
Summary File	strmSum.log	[]	MV5 drawing 35 0 #Via5 MV6 drawing 36 0 #Via6 M1 TEVT drawing 131 0 #Wetall text layor
<u>?</u> <u>Translate</u>	Apply Cancel Reset All Fields	More Options	M2 TEXT drawing 132 0 #Metal2 text layer M3 TEXT drawing 133 0 #Metal3 text layer M4 TEXT drawing 134 0 #Metal4 text layer M5 TEXT drawing 135 0 #Metal5 text layer

设置完成后,单击 Translate 或 Apply 按钮,就会执行 GDS 数据文件的导出。待导出完成后, 弹出如图 5-35 所示的对话框,说明正常导出 GDS 完毕。如果出现问题,如 Warning 或 Error 提示,可以通过查看 strmOut.log 日志文件查找问题的原因。如果没有问题日志文件 strmOut.log,则报告导出 GDS 的基本过程信息,strmOut.log 文件部分内容如图 5-36 所示。如果想要了解导 出 GDS 的具体信息,如图层对应关系、单元信息等,则可以在生成的 strmSum.log 文件中查阅,如 图 5-37 所示。



图 5-37 strmSum. log 文件部分内容

5.6 本章小结

本章介绍了版图设计的基本概念、技术以及工具的使用。版图设计的核心目标是在保证电路 物理实现时功能和性能的前提下尽量减小芯片面积消耗。对于模拟集成电路,版图设计主要需要 考虑的是对称性和匹配性。同时,如果还存在数字电路,还应考虑噪声干扰的抑制。本章介绍了 版图设计工具的使用方法,以便读者可以快速上手掌握版图设计。每种版图设计工具都具有其各 自强大的功能,这里就不一一介绍了,读者可以参考相关工具的用户手册以及参考手册。