

第 3 章



ST 语言基本语法

俗话说,无规矩不成方圆。无论做什么事都要有规则,ST 语言同样如此。ST 语言即结构化文本语言,就是可以在文本文档中编辑的语言。与计算机高级语言一样,ST 语言也可以在任何可以编辑文字的软件中编辑,例如 Word、文本文档、记事本等,这给代码的编写带来了极大的自由。但是,自由意味着责任,ST 语言编写的程序是为了满足工业控制的需要,必须稳定可靠,稳定可靠的前提就是有完善的规则。

任何语言都有自己的语法规则,例如,在梯形图中,触点必须接在左母线上;线圈必须接在右母线上;触点不能在垂直线上等。在 ST 语言中,一旦不遵守语法规则,编译就无法通过。因此学习 ST 语言时,必须先了解并掌握它的语法规则,ST 语言经过多年的发展,已经有了一套完善的语法规则。

3.1 ST 语言的基本规则

3.1.1 不区分大小写

ST 语言不区分大小写,这是 ST 语言的特色。之所以反复强调,因为这是 ST 语言非常重要的规则,也是笔者认为 ST 语言更接近 Pascal 语言而不是 C 语言的原因。在 ST 语言中,if、IF、iF 是一样的,没有任何区别。这里所说的“不区分大小写”是指它们在编译的时候意义是一样的,可以充分利用 ST 语言的这个特点为编程服务。

3.1.2 变量必须先定义再使用

与所有计算机语言一样,ST 语言的变量必须先定义才能使用。现在的 PLC 编程软件都很智能,如果程序中使用没有预先定义的变量,会有提示,有的 PLC 还会自动为用户建立变量。一般情况下,如无特殊需要,定义的变量可以不用赋初值,但必须指定数据类型和属性。

3.1.3 使用英文输入法

编辑 ST 语言,一定要使用英文输入法,否则编译会报错。现在很多 PLC 支持中文变量,所以在使用中文变量时要注意切换输入法,严格说来,应当切换为半角状态和英文标点。

在中文输入法下,使用半角状态,英文标点输入也是没问题的。但在计算机中,英文输入法默认是半角状态和英文标点,而中文输入法默认是半角状态和中文标点。所以,使用英文输入法是没有任何问题的。以 Windows 10 自带的微软拼音输入法为例,英文输入法和中文输入法分别如图 3-1 和图 3-2 所示。




图 3-1 英文输入法




图 3-2 中文输入法

从图 3-1 和图 3-2 可以看出,虽然中文输入法也是半角状态,却是中文标点,是不符合 ST 语言规范的。所以,为了方便,建议读者在英文输入法状态下输入。错误的输入法状态如图 3-3 所示。



图 3-3 错误的输入法状态

采用其他输入法的读者,在输入前务必查看输入法的状态,一定要“半角状态”和“英文标点”。ST 语言中除了使用中文变量外,所有的输入都要在英文标点、半角状态下进行,否则编译时会报错。

3.2 ST 语言的基本组成

了解了 ST 语言的基本规则后,下面正式开始学习 ST 语言。先看一段基本的 ST 语言程序,如图 3-4 所示。




图 3-4 ST 语言的基本组成

从图 3-4 中可以看出,这段 ST 语言程序由“变量定义部分”和“程序部分”组成,与 C++、C# 等计算机语言不同,ST 语言的变量定义部分和程序部分是分开的。不同的 PLC 定义变量的格式是不同的,因此本书主要讨论 ST 语言的程序部分。本书的有些例程会省略变量定义部分,希望读者注意。

关键字 PROGRAM 表示这是一个名称为 POU 的程序。SoMachine 中程序和 POU 的界限是模糊的,这段程序,也可以认为是一个 POU(注意,这里的 POU 是指程序组织单元,而不是这段程序的名字 POU),所以本书在后续章节中不会刻意强调二者的区别。SoMachine 中,程序默认的名字就是 POU、POU_1、POU_2,可以根据需要更改,也支持中文命名。回顾 2.3.2 节讲述的变量属性,在这段 POU 中,关键字 VAR 和关键字 END_VAR 之间定义的变量 xStart、xStop、xRun 是局部变量,只能在本 POU 中使用;如果在其他 POU 中没有定义而直接使用,编译会报错。如果在 POU_1 中定义变量 xStart,那么这个变量跟 POU 中的变量 xStart 是两个完全不同的变量,没有任何关系。

下面介绍基本的 ST 语言程序的组成。

3.2.1 行号

图 3-4 中的程序部分,左侧的数字是行号,清晰地标示了代码的行数,可以快速定位语句。行号 1 的语句,就是“;”;行号 3 和行号 5 的前面有个“-”,表示这部分代码可以折叠。ST 语言编写的程序也是循环扫描,在每个扫描周期,程序按照行号,顺序执行。代码可以从任意行号开始编写,执行时,从最小的行号开始。

3.2.2 注释

注释是对程序的解释,注释部分不参与编译,只要 PLC 支持,可以添加任何文字、符号。注释分单行注释和多行注释两种,多行注释使用“(* *)”和程序分离,这两个符号之间的部分就是注释,多行注释如图 3-5 所示。

```
(*****电机启停控制*****  
  
    本部分程序用于主轴电机的启停控制  
  
*****)
```

图 3-5 ST 语言的多行注释

从图 3-5 中可以看出,采用“(* *)”包围的注释部分可以跨越多行,因此多用于一段程序的注释。注释部分不受编辑语言的限制,可以自由输入。需要注意的是,注释符号必须成对出现。只有“(* ”和“ *)”之间的部分才是注释,单独出现一个,被认为是错误的符号,导致编译报错,下面的书写方式会导致编译报错。

```

( *
IF (xStart OR xRun) AND xStop THEN
    xRun:= TRUE;
ELSE
    xRun:= FALSE;
END_IF
( ***** 缺少 “ * ” ***** )
( *
IF (xStart OR xRun) AND xStop THEN
    xRun:= TRUE;
ELSE
    xRun:= FALSE;
END_IF
* ) * )
( ***** 有两个 “ * ” ***** )

```

“//”后面的也是注释,不过是单行注释,多用于某一条语句的注释。

注释,对于程序是非常必要的,特别是对于初学者,不要认为程序简单,就省略注释,要养成随时写注释的习惯。

注意: 注释符号“(“”)“ * ”“//”必须在英文标点、半角状态下输入。“//”是连续输入两次“/”,中间不能有空格。

3.2.3 空语句

图 3-4 中,只有分号(;)的这一行,即行号 1 的语句,是空语句,它表示没有执行任何操作。在 ST 语言的语句中,除了一些特殊语句,所有的语句都以“;”结尾。在三菱 GX Works3 中,新建的 ST 语言程序都以“;”开头,可以不用理会,另起一行写程序,也可以利用这个分号当作语句的结尾,如图 3-6 所示。




图 3-6 三菱 GX Works3 中的空语句

3.2.4 语句部分

语句是 ST 语言最主要的组成部分。图 3-4 中,关键字 IF 和关键字 END_IF 之间,即行

3~行7,是 IF...ELSE...END_IF 语句,也称为选择语句,这是 ST 语言中的重要语句,程序的大部分功能,包括程序跳转等都是靠选择语句实现的。“xRun:= TRUE;”和“xRun:= FALSE;”这两句是赋值语句。

以上就是 ST 语言的基本组成。图 3-4 中的这段 ST 语言程序实现的就是梯形图中最经典的“启动-保持-停止”功能,即图 3-7 中的梯形图。




图 3-7 经典的“启动-保持-停止”梯形图

下面以赋值语句为切入点,介绍 ST 语言最基本的语句。

3.3 赋值语句

学习之前,先来看数学中最简单的计算式:“ $1+1=2$ ”,这个计算式虽然简单,但数学中所有的运算都是以此为基础的。ST 语言也一样,复杂的语句都是由简单的语句组成的。“ $1+1=2$ ”的实质是计算式子“ $1+1$ ”的值,并获取式子的计算结果 2。计算式包含了基本的数字“1”,对数字的操作“+”,以及取得的结果等一系列要素。下面以此思路介绍 ST 语言中最基本的赋值语句。

3.3.1 语句组成

1. 操作数

操作数即“ $1+1=2$ ”中的“1”,在 ST 语言中,操作数就是定义的变量。PLC 编程的实质是对变量的各种操作。

2. 操作符

操作符即“ $1+1=2$ ”中的“+”,也可称为运算符。操作符表示对变量的各种操作,也就是变量之间的各种运算。在 ST 语言中,有逻辑运算、数学运算和比较运算(也称为关系运算),共三种运算。

3. 表达式

把操作数用运算符连接起来就是表达式,即“ $1+1$ ”。根据参与运算的运算符,ST 语言有逻辑表达式、算术表达式和比较表达式。

4. 赋值

使用表达式的目的不是为了运算,而是为了取得运算结果,获取最终的结果才是程序的

目的。所以,表达式运算完成后,要把结果保存到某个变量中,这个保存的过程就是赋值。利用赋值运算符“:=”可以实现赋值运算,如下面的代码。

```
Data := Data1 + Data2;
```

这句代码的含义是把变量 Data1 和变量 Data2 相加,并把计算的结果赋值给变量 Data。这样,由变量和运算符就组成了 ST 语言中最基本的语句——赋值语句。“;”用在赋值语句的结尾,表示语句的结束。“:=”是赋值运算符,中间不能有空格,否则编译会报错,如图 3-8 所示。




图 3-8 错误使用“:=”导致的编译报错

图 3-8 的程序中,在“:”和“=”之间加了空格,导致 PLC 认为这是两个运算符,不符合 ST 语言的规范,因此编译报错。

3.3.2 注意事项

赋值类似梯形图中的 MOVE 指令,它把“:=”右边表达式的运算结果或变量的值传递给“:=”左边的变量。因此,使用赋值语句,“:=”左边必须是变量,比如下面的代码。

```
Data + Data1 := Data2;
```

这行代码中,“:=”左侧是表达式,这是不符合规范的,编译会报错。“:=”右边可以是变量,也可以是表达式。赋值语句的实质是数据的传递,原则上要求“:=”两边变量的数据类型相同,并且“:=”左边变量的取值范围要大于“:=”右边变量的取值范围。这就好比小容器可以盛放的东西可以放入大容器,而大容器盛放的东西无法用小容器盛放。

原则上要求“:=”两边的数据类型要相等,因为不同的 PLC 对参与赋值运算的数据类型的要求是不同的,而记忆这些区别耗时耗力,却没有多少意义。例如,一个 INT 型的变量,赋值给 DWORD 型的变量,在 CODESYS 中是允许的,只是在编译时会警告“包含隐含转换,可能会改变符号”。而在三菱 GX Works3 中,是无法通过编译的。如果读者同时使用

多种 PLC 编程,记忆这些细微的规则会浪费不必要的精力。因此,笔者建议,参与赋值运算的变量,原则上要用相同的数据类型,在定义变量时,就要规划好变量的数据类型,特别是参与数学运算的变量。

3.4 赋值与相等

在数学中,“=”其实是有两种含义的:一种是计算式子的值;另一种是判断两个数是否相等。例如“ $1+1=2$ ”,既可以理解为式子“ $1+1$ ”的计算结果为 2,也可以理解为式子“ $1+1$ ”的运算结果和数字 2 相等。但在工业控制中,计算结果和判断相等却是截然不同的运算。在 ST 语言中,其实就是表达式和语句的区别,判断相等是一种逻辑运算,用“=”表示;而赋值是一条语句。可以通过具体的例子理解,看下面的代码。

```
VAR
    xResults : BOOL;
    wData1   : WORD;
    wData2   : WORD;
END_VAR
xResults := ( wData1 = wData2 );
```

这段代码是判断变量 wData1 和变量 wData2 的值是否相等,如果相等,变量 xResults 的值为 TRUE; 否则变量 xResults 的值为 FALSE。可见,在 ST 语言中,用“=”判断两个变量是否相等,它是比较运算符;而赋值“:=”才是取运算结果。关于比较运算符,后续会有专门章节介绍。初学者非常容易混淆“=”和“:=”,希望读者注意,一个是判断是否相等,一个是赋值,用法完全不一样。这也是 ST 语言中所有运算符意义唯一性的体现。

在最后一行代码中,表达式“wData1 = wData2”加了括号,括号也是 ST 语言中的运算符,它和数学中四则混合运算中的括号一样,有括号的先算括号。在这行代码中,是否加括号对表达式的运算结果没有实质影响,但让代码的可读性大大提高。

在 ST 语言中,括号代表的是最高优先级。ST 语言中只有圆括号,括号可以嵌套,而且不限层数。关于运算优先级,后续章节会有详细介绍。对于初学者来说,勤加括号是非常有必要的,这是一个非常好的习惯,也是提高 ST 语言的可读性,让它更加直观易懂的重要手段和方法。

下面谈谈 ST 语言的编写技巧和方法。这对今后的学习和提高是非常有必要的。正所谓,磨刀不误砍柴工。

3.5 编写技巧和方法

从学习 ST 语言的第一条语句开始,就应当养成良好的编程习惯,以提高编程效率。编程效率的提高,对加快项目的进度至关重要,特别是随着自动化水平的提高,机械设备的控制越来越复杂,对程序的要求也越来越高,再加上项目进度的迫切要求,提高编程效率必须

放在第一位。在严格遵守 ST 语言的语法规则的前提下,必须采用科学的方法来提高效率,而科学的技巧和方法,也不是短时间内就能掌握的,需要不断地在实践中摸索和总结经验。下面笔者就分享一下个人经验,读者也可以借鉴各大互联网公司的代码规范,对 ST 语言的编写有着很强的参考意义。

3.5.1 缩进与对齐

缩进与对齐对于文本来说是很重要的规范。以 Word 为例,排版整齐的文章看上去让人赏心悦目,也有阅读下去的动力。一篇文章,就算内容写得再好,再吸引人,但排版非常糟糕,相信也没有多少人有继续阅读下去的兴趣。不妨来看一段 ST 语言编写的简单的代码,如图 3-9 所示。

图 3-9 中的这段程序错落有致,不同的层次结构相互对齐,先不关注这段代码的含义,至少排版能让人感到舒服。再看图 3-10 所示的样例。

```

IF xAuto THEN
  IF xStart OR xRun AND xStop THEN
    xRun:=TRUE;
  ELSE
    xRun:=FALSE;
  END_IF
ELSE
  xRun:=FALSE;
END_IF

```

图 3-9 样例程序 1

```

1  IF xAuto THEN
2  IF xStart OR xRun AND xStop THEN
3  xRun:=TRUE;
4  ELSE
5  xRun:=FALSE;
6  END_IF
7  ELSE
8  xRun:=FALSE;
9  END_IF
10

```

图 3-10 样例程序 2

图 3-10 中的这段程序,就让人失去了继续阅读的兴趣,只不过修改了它的排版,就变得杂乱。互联网行业的很多公司,对于代码中空格的量甚至都有严格的规定,就是为了增强程序的可读性,方便日后维护。

缩进主要表示代码的层次结构,虽然是否使用缩进对编译效果没有影响,但使用缩进可以清晰地表达程序的层次结构,特别是存在嵌套的情况。如图 3-9 中的 IF 语句,同一层级的关键字 IF 跟关键字 IF_END 对齐,能方便看出它们的嵌套关系。ST 语言是一种文本语言,可以像使用 Word、文本文档一样使用 Tab 键,让语句对齐。

空格的最大作用是使语句不至于拥挤,而且排列整齐,有层次,提高可读性。例如下面这段代码。

```

diPosition := REAL_TO_DINT(rlPosition/360 * rlRatio * 1000);
diVel      := REAL_TO_DINT(rlvel/360 * rlRatio * 1000);

```

由于赋值语句的变量 diPosition 和 diVel 的长度不同,适当地留点空格,对编译不会有任何影响。“:=”和变量以及表达式之间,也可以适当地留点空格,这样,程序看起来就非常清晰。注意,空格并不是随意增加的,关键字和变量之间必须以空格隔开,例如图 3-10 中的代码,第一行的关键字 IF 和变量 xAuto 之间必须留空格,否则 PLC 会把 IFxAuto 错认为

变量,编译会报错。

缩进和空格最大的作用,就是在符合语法规则的前提下,提高程序的可读性。再次提醒一下,由两个符号组成的运算符是不能加空格的,例如“:=”以及后面要学到的“>=”“<>”“<=”等。

3.5.2 快捷键

PLC 编程软件都是基于 Windows 操作系统的,因此,Windows 操作系统通用的快捷键,在 PLC 的编程软件中同样适用。常用的快捷键如下:

- (1) Ctrl+Z: 撤销。
- (2) Ctrl+Y: 恢复。
- (3) Ctrl+C: 复制。
- (4) Ctrl+X: 剪切。
- (5) Ctrl+V: 粘贴。

以上快捷键都是 Windows 系统通用的,也是最常用的快捷键,这些快捷键对提高程序代码的编写速度有着很大的帮助。在开始学习 ST 语言编程时就应该尝试使用,并养成习惯。例如使用快捷键,可以方便地实现代码的复制粘贴,也可以使用“↑”(上)“↓”(下)“←”(左)“→”(右)键,将光标移动到需要复制的地方,如图 3-11 所示。

```

1  IF xAuto THEN
2      IF xStart OR xRun AND xStop THEN
3          xRun:=TRUE;
4      ELSE
5          xRun:=FALSE; |
6      END_IF
7  ELSE
8      xRun:=FALSE;
9  END_IF
10

```

图 3-11 移动光标

要选中图 3-11 中第 5 行代码中的“FALSE”,只需要按住 Shift 键,然后按“←”键,即可选中“FALSE”。选中的代码会高亮显示,如图 3-12 所示。

图 3-12 中,轻松使用快捷键就选中了需要的代码。此时,光标移动到了“FALSE”的最前面。利用 Shift 键和“↑”“↓”“←”“→”键,可以根据需要选中所要选的任何代码。如果需要选择整行代码,只需要把光标移动到该行最右边,然后按下 Shift 键和 Home 键即可。如果把光标移到该行最左边,按下 Shift 键和 End 键,也可以选中整行。常用的选择快捷键如下:

- (1) Shift+↑: 选择本行前半部分的代码和上一行后半部分的代码。
- (2) Shift+↓: 选择本行后半部分的代码和下一行前半部分的代码。
- (3) Shift+←: 选择光标左边或上一行的一个字符。

```

1 IF xAuto THEN
2   IF xStart OR xRun AND xStop THEN
3     xRun:=TRUE;
4   ELSE
5     xRun:=FALSE;
6   END_IF
7 ELSE
8   xRun:=FALSE;
9 END_IF
10

```

图 3-12 利用快捷键选中代码

- (4) Shift+→: 选择光标右边或下一行的一个字符。
- (5) Shift+Home: 选择光标前面的整行代码。
- (6) Shift+End: 选择光标后面的整行代码。
- (7) Shift+PgUp: 选择光标前面的整页代码。
- (8) Shift+PgDn: 选择光标后面的整页代码。
- (9) Home: 光标移动到本行最前面。
- (10) End: 光标移动到本行最后面。
- (11) PgUp: 光标移动到页首。
- (12) PgDn: 光标移动到页尾。

在选择大段代码时,使用快捷键比使用鼠标要方便得多。需要注意的是,14 寸的便携式计算机基本都没有小键盘,部分 15 寸的便携式计算机也没有。小键盘的很多功能都移到了其他按键上,特别是上、下、左、右键,要注意配合计算机键盘上的 Fn 键使用。具体可参阅操作说明。

3.5.3 注释

注释是对程序的合理解释,不但可以增强程序的可读性,还可以利用空白注释分割程序结构。合理的注释可以提高程序的可读性,复杂的注释容易成为累赘,因此注释应当简洁明了,让人一目了然,特别是一些关键部分的注释,便于日后查看。

注释是程序的一部分,不应该排斥它,更不要因为程序简单而忽略注释。当然,也不能为了注释而注释,喧宾夺主。

3.5.4 空语句和注释符号

在 3.2 节介绍 ST 语言的组成时,讲过空语句和注释符号。在编写代码时,可以利用它们的特性,分割大的程序段,提高程序代码的可读性。

在很多 PLC 中,新建的程序段都会自动加上“;”,可以利用这个符号分割程序层次,或者使用“;”把语句组合为块,实现类似 C# 语言中花括号“{}”的功能,当然也可以使用注释符号。看下面这段代码。

```

( ***** 电机控制 ***** )
;
IF (A1_xStart OR A1_xRun) AND A1_xStop THEN
    A1_xRun := TRUE;           //A1 电机启动
ELSE
    A1_xRun := FALSE;        //A1 电机停止
END_IF;
;

//
IF (A2_xStart OR A2_xRun) AND A2_xStop THEN
    A2_xRun := TRUE;           //A2 电机启动
ELSE
    A2_xRun := FALSE;        //A2 电机停止
END_IF;
//

```

上面的代码实现的是两个电机的“启动-停止”控制,分别使用“;”和“//”把程序分隔成两个不同的块。这两个符号对程序的编译和执行没有影响,却大大提高了程序的可读性,无论是调试程序,还是后期维护修改,都能一目了然。也可以利用“(*****)”书写多行注释,把调试过程中遇到的问题、掌握的心得等记录下来,便于日后查看。总之,注释和空语句对于 PLC 编译器来说是没有意义的,但对于程序员来说,却是意义重大的利器。

3.5.5 变量命名

PLC 编程的目的是实现对变量的各种操作,因此,无论使用梯形图编程还是 ST 语言编程,都应当尽量使用变量而不是物理地址。

建议: 不要使用物理地址! 更不要使用变量和物理地址的混搭!

习惯使用传统 PLC 编程的读者,应当慢慢习惯使用变量,例如下面这段代码。

```

Data1 := Data3 + Data4;           //全部使用变量
Data2 := Data5 + %MD0;           //使用变量和物理地址混搭
Data3 := %MD0 + %MD1;           //全部使用物理地址

```

第 2 行代码使用了变量和物理地址的混搭,仅仅从视觉上就给人不舒服的感觉。更重要的是,使用物理地址在进行跨平台复制、粘贴时,会出现不必要的问题。例如,三菱 GX Works3 中,直接使用物理地址如 D0 参与各种运算,PLC 会把 D0 解析为 INT 型,这会给计算带来很大不便。使用变量,可以强制规定它的数据类型,能减少很多不必要的数据类型转换操作。

ST 语言最大的特点是不区分大小写,可以充分利用这个特点,合理科学地命名变量,提高程序的可读性。变量的命名,应当科学、合理、简洁,从名字上就能知道它的意义,这样才便于程序后期的维护及团队合作。

可以借鉴计算机高级语言中对变量的命名方法来命名 PLC 中的变量。一般有下面三种命名方法。

1. 骆驼命名法

骆驼(CAMEL)命名法,是指首个单词的首字母小写,其余单词的首字母大写,看上去像驼峰,高低起伏。例如,可以命名变量为 motorStart、motorStop、servoAlarmCode,分别表示启动电机、停止电机、伺服报警代码。

2. 帕斯卡命名法

与骆驼命名法不同,帕斯卡(PASCAL)命名法是将所有单词的首字母大写,例如 MotorStart、MotorStop、ServoAlarmCode 等。

3. 匈牙利命名法

匈牙利(HUNGARIAN)命名法采用“属性+描述”的方式来命名变量,也就是增加变量的属性。例如,可以命名变量 G_BOOL_MotorStart 和 L_WORD_ServoAlarmCode 分别表示“全局 BOOL 型变量电机启动”和“局部 WORD 型变量伺服报警代码”。在定义变量时,有些 PLC 也会自动增加一些属性,例如在西门子博途中,会在变量名中强制增加符号,“#MotorStart”和“MotorStart”虽然变量名相同,但增加了不同的符号,就表示这是不同类型的变量。这些符号是自动添加的,不需要用户干涉。笔者认为,这种处理方法非常好,读者可能觉得这是多此一举,当参与大型项目的编程和调试时,就会发现它的好处。

可以结合 PLC 编程及工业控制的特点,以及现场生产工艺,综合采用以上三种方法来命名变量。笔者推荐采用“变量属性+数据类型+描述”的方式,必要时可用下划线(_)分隔。笔者一般在变量属性和数据类型之间加下划线,而数据类型和描述之间不加。

1) 变量属性

变量属性前缀用来区分局部变量和全局变量,以及自定义功能块的输入/输出,使用小写字母,如表 3-1 所示。

表 3-1 变量属性前缀

变量属性	前缀	变量属性	前缀
VAR_GLOBAL	g	VAR_IN	i
VAR	l	VAR_OUT	q

局部变量和全局变量也可以不加前缀,或者为数量少的一类变量增加前缀,毕竟加前缀的目的是为了更快地区分两者,不是为了添加而添加。输入变量和输出变量建议增加前缀,在编写或者查看功能块程序时,能方便地知道某变量是输入变量还是输出变量,便于编程调试。

2) 数据类型

数据类型是变量的一个重要属性,也是在编程中必须要区分的,增加前缀是最好的办法。常见数据类型的前缀如表 3-2 所示。

表 3-2 常见数据类型的前缀

数据类型	前缀	数据类型	前缀
BOOL	x	TIME	t
INT	i 或 n	STRING	s
DINT	di 或 dn	ARRAY	a
WORD	w	STRUCT	st
DWORD	dw	POINTER	p
REAL	rl		

鉴于 STRING、ARRAY、STRUCT 及 POINTER 这几种数据类型的特殊性,可以不用加前缀;另外,INT 型变量使用前缀 i,容易与输入变量混淆,所以可以使用 n 来表示。当然,以上前缀并不是强制性规定,读者可以根据自己的习惯自行安排。很多 PLC 的编程手册中,也会有推荐的前缀符号,读者也可以参考。在定义数组时,也可以增加数组元素的数据类型,例如定义保存电机温度的数组,可以命名为 arlMotorTemp[0,9]。另外,时间型变量有 4 种,每一种也可以再增加它们的前缀区分。2.6.3 节介绍的 SoMachine 中常用的功能块和函数,就使用了表 3-2 中的前缀,读者可作为对照参考。

3) 描述

描述是对变量表达含义的概括,也是最重要的部分,原则上采用动宾结构来描述控制对象的属性、动作、状态等。每个单词首字母大写,单词之间可以适当增加下画线,必要时,可以增加物理属性。总之,描述部分是变量命名的重点。当然,也不必拘泥于特定的形式,要根据实际情况灵活选用。

例如,定义 PLC 的输入/输出变量,这些变量总是和外部元件有着重要的联系。常见的按钮开关(SB)、限位开关(LI)、接近开关(SP)等,就可以使用标准的电气符号来表示,并和电气图纸一一对应。电机启动、电机停止等命令信号,电机运行、变频器故障等状态信号,以及碰左限位、急停按下等安全信号,都可以采用这种方式命名,例如 g_xMotorStart_SB1、l_diServoAlarmCode、q_rlServoPosition、q_xServoHomeSP2。当有多根轴时,可以增加轴号区分。部分单词长度较长,可以选用首字母或者缩写。如果这种方式非常冗长,可以直接使用元件名来命名变量,例如 SB1、SP2 等。这样,变量和输入/输出点及图纸的关系就一目了然,对调试和维修的帮助是非常大的。

此处重点介绍急停信号,它是非常重要的安全信号,可以命名为 E_STOP 或 E_STOP_SB0,全部使用大写字母,强调其重要性。限位及安全信号也可以使用这种命名方式。

有些物理量也可以直接使用它们的符号来命名,例如圆周率可以采用标准符号“PI”来命名;类似地,还有长度、体积、质量、速度、pH 值等;还有一些特殊的变量,从名称就可以知道它的数据类型的,也可以不用添加数据类型描述部分,例如定义的各种系统变量、上电第一次扫描、各种秒脉冲、常开、常闭等。另外,一些很难归类的或者约定俗成的及很难描述的变量,不必拘泥于既定的原则,可以多方面借鉴,例如,伺服电机的每转脉冲数,在三菱伺服驱动器中,该参数使用“FBP”表示,如果控制三菱伺服,就可以将变量命名为 l_wFBP。同

理,在施耐德伺服驱动器中,该参数使用“GEARratio”表示,如果控制施耐德伺服,就可以命名为 l_wGearRatio。在运动控制中,很多变量都可以使用此方法命名,可以方便地与被控的伺服建立联系,调试时就非常方便。

在自定义功能块时,输入/输出引脚可以借鉴并使用标准的 PLCopen 功能块的引脚,如图 3-13 所示。

图 3-13 是用于绝对定位的功能块,观察输入引脚,Execute 表示该功能块必须接收到上升沿信号时才会触发。如果自定义功能块需要上升沿信号触发,就可以使用 Execute。另外,还有接收高电平触发的引脚 Enable,也可以在自定义功能块时使用,表示该功能块必须接收到高电平信号才能触发。

再观察输出引脚,Done 表示功能块执行结束,无错误; Busy 表示功能块正在执行; CommandAborted 表示功能块的执行被中止; Error 表示功能块执行错误。这些引脚的含义都浅显易懂,在自定义功能块时可以直接使用,自定义的功能块和系统功能块就保持了统一。有些 PLC 可能把这些引脚名作为了系统的关键字,不允许直接使用,可以通过适当地增加前缀来解决,例如可以把 Busy 命名为 q_xBusy。当然,以上这些标准的引脚信号也可以用来命名变量,这样就使变量名和 PLC 中的功能块保持统一,例如伺服的定位位置可以命名为 AX1Position。不仅是这些标准的 PLCopen 功能块,不同的 PLC 也有大量的官方功能块,在自定义变量时都可以借鉴。




图 3-13 PLCopen 绝对定位功能块

建议: 原则上不要使用拼音命名变量,现在很多 PLC 支持中文变量名,对于英语不是很熟悉的读者,可以使用中文变量名。使用中文变量名的时候,一定要注意输入法的切换。变量的命名规则,是为方便编程服务的,而不是为了命名而命名,如果出现各种冗长的变量名,则本末倒置,失去了意义。

总之,科学合理地变量命名,是一个不断完善的过程,需要在实践中不断总结。以上是笔者对变量命名的建议。在本书实例程序中,也将采用这样的原则命名。读者还可以根据自身情况,结合生产工艺和个人经验,制定命名原则。以上命名原则同样适用于自定义功能块、自定义函数、自定义 POU,以及任何需要命名的场合。对于自定义数据类型,例如结构体变量,由于它和 BOOL 型、INT 型等系统数据类型等价,可以全部使用大写,以达到统一。

对于 ST 语言中的关键字、函数和功能块、各种运算符等,例如 IF、AND、XOR、CASE、FOR、TON、DINT_TO_REAL 等,一般采用大写。

总之,从一开始就养成良好的习惯,对于后续的学习非常重要。下面就开始 ST 语言学习之旅了。